



MÁSCARA DE SOLDAR OPTTECH

ADAPTABLE AL CASCO

SKU: 07020540001

CUALIDADES PRINCIPALES.

- Construcción en polipropileno (PP) de alta resistencia para proteger contra esquirlas incandescentes y arco eléctrico.
- Visor levantara, permite alternar entre modo "soldar" y visión normal sin quitar la careta.
- Sistema de adaptación con clips para fijarlo a ranuras de cascos de seguridad tipo capitán u otros compatibles.
- Incluye dos lentes: uno claro y uno oscuro G-11, para trabajo de soldadura y protección UV.

Descripción: La máscara de soldar adaptable Steelpro es una careta que se monta sobre un casco de seguridad, proporcionando protección facial integral durante trabajos de soldadura. Fabricada en polipropileno robusto, su visor es levantara para permitir al usuario ver directamente cuando no está soldando. Incluye lente oscuro G-11 para arco, y su sistema de clips permite una fijación segura a varios modelos de casco, garantizando comodidad y seguridad.

CARACTERÍSTICAS

- Material de la carcasa: polipropileno de alta densidad.
- Visor: lente de policarbonato + vidrio oscuro G-11.
- Adaptador casco: clips universales que se ajustan a diferentes ranuras de cascos.
- Ajuste: sistema de fijación horizontal para adaptar la distancia entre máscara y casco.
- Resistencia: soporta impactos, chispas incandescentes y radiación infrarroja de la soldadura.
- Peso: aproximadamente 550 g.

CERTIFICACIONES

- ANSI Z87.1-2010
- EN 175:1997
- EN166:2001
- EN169:2002

APLICACIONES

- Soldadura en talleres mecánicos o de metalmecánica.
- Operaciones de oxicorte y mantenimiento industrial.
- Trabajos en construcción donde se usa casco y se requieren protecciones faciales.
- Producción, reparación, ensamblaje y tareas de arco.
- Proyectos donde se alterna entre soldar y manipular herramientas sin quitar la máscara.

USO Y MANTENIMIENTO

- Revise el estado de los vidrios, si presentan rotura o se encuentran opacos realice el cambio.
- Inspeccione todas las partes de la máscara de soldar antes de usar.
- Si encuentra alguna rotura o deterioro excesivo suspenda su uso.
- Realizar diariamente la limpieza de la máscara y vidrios con jabón y agua.



ADVERTENCIAS

- Nunca apoye la máscara en superficies calientes.
- La máscara de soldar Steelpro Opttech con arnés no está diseñada para proteger contra artefactos explosivos o líquidos corrosivos.
- Evite el uso de solventes o químicos de limpieza.
- Leer las instrucciones previo a su uso.
- El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal, incluyendo ceguera.
- Este equipo de protección personal no garantiza protección ilimitada.

