



LENTES ALTIMETER

CLARO Y OSCURO

Descripción: El modelo Altimeter, de fácil intercambio entre patillas o banda elástica, cuenta con un sistema antiempañamiento extremo que protege la superficie la cual puede verse dañada por partículas finas y condensación de humedad sobre los lentes.

Ofrece un diseño liviano y seguro, con marcos de ventilación indirecta que permiten la circulación de aire y al mismo tiempo mantienen una seguridad integral para la zona ocular contra salpicaduras, líquidos y polvo. Ideal para aquellas aplicaciones en las cuales el usuario tenga riesgo de perder su elemento protección visual.

CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento interior de goma para un perfecto sellado
- Disponible para uso con patillas o banda elástica
- Rejillas de ventilación indirecta que aseguran la circulación de aire fresco
- Banda elástica de enganche y liberación rápida
- Material de Lente y patillas: Policarbonato
- Material de Elástico: Poliéster
- Peso: 37 grs. (con patillas)

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

- No utilice limpiadores, abrasivos ni solventes.
- Se recomienda el uso de un paño de microfibra.
- El uso de agua y jabón neutro está permitido.
- Almacenar en un lugar fuera de la luz solar y de sustancias químicas corrosivas.
- Se recomienda contar con un estuche protector.

APLICACIONES

- Minería
- Químicas
- Alimentos y bebidas
- Construcción
- Gas y Petróleo

DETALLES



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



PATILLAS



DETALLE DEL LENTE



NORMATIVAS

- Certificación: ANSI Z87.1-2020

INSTRUCCIONES DE USO

- Identifique que el lente no se encuentre opaco, presente manchas o rayaduras excesivas.
- Si el lente presenta fisuras o ruptura en alguna de sus partes, no debe ser utilizado.
- Este lente no es apto para uso con lente formulado ni para salpicaduras, en caso de requerir asignación de este tipo de protección.
- Se recomienda realizar diariamente la limpieza del lente con jabón neutro o chorro de agua fría sobre el mismo y secar con toques, no frotar. Evite limpieza de los lentes en seco, con paño o prendas de vestir porque puede rayar prematuramente el lente y perder visibilidad necesaria para realizar su trabajo.
- No aplicar solventes o químicos de limpieza porque deteriora el lente perdiendo visibilidad y daña las capas de tratamiento antifog y antirayadura del mismo.
- Almacene correctamente en el empaque o estuches sus lentes a fin de evitar rayaduras por abrasión, mantenerlos sin suciedad y alargar su vida útil.

