CANDADO X05 LOCKOUT

ALUMINIO ANODIZADO

SKU: 07120343016

Descripción: El candado X-05 de la línea Lockout de Steelpro está diseñado para procedimientos de bloqueo y control de energías peligrosas. Forma parte de un kit de bloqueo que asegura que toda fuente de energía (eléctrica, hidráulica, aire comprimido, entre otras) quede completamente desconectada antes de realizar mantenimiento o limpieza, evitando liberaciones inesperadas. Su cuerpo de aluminio anodizado y su grillete de acero inoxidable cromado le dan resistencia a golpes y a la corrosión en el trabajo diario.



CARACTERÍSTICAS

- Construcción
  - Cuerpo: aluminio anodizado de alta resistencia a golpes.
  - Grillete: acero inoxidable cromado, resistente a la corrosión.
  - Cilindro de 6 pines.
  - Doble cierre.
  - Sistema de retención de llave.
- Identificación
  - Etiqueta delantera fotoluminiscente.
  - Etiqueta posterior codificada.
  - Colores disponibles: azul, dorado, negro, rojo y verde.
- Incluye 3 llaves con serie numérica grabada.



Dimensiones:
A: 6mm
B: 32mm
C: 21mm
D: 38mm
E: 46mm

APLICACIONES

- Toda empresa con un procedimiento de control de energías peligrosas.
- Operaciones de mantenimiento o limpieza en líneas de producción, equipos o maquinaria con riesgos de energía.
- Minería
- Petroleras e industria del gas
- Pesqueras
- Metalmecánica
- Talleres y mantenimiento
- Industria en general

NORMATIVAS

OSHA 29 CFR 1910.147 – Control de energías peligrosas (diseñado de acuerdo con este estándar).

ADVERTENCIAS / LIMITACIONES

- No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños al equipo.
- En ambientes altamente agresivos los componentes pueden desgastarse; verifique constantemente el estado del candado.

USO Y MANTENIMIENTO

- Asigne un color de candado a cada tipo de energía presente en sus labores.
- Úselo junto con los demás elementos de bloqueo y etiquetado definidos en su programa de control de energías peligrosas, para reducir el riesgo de activación accidental.
- Limpie el candado periódicamente con un paño seco, incluido el cuerpo metálico, eliminando la humedad que pueda afectar su funcionamiento.
- No utilice líquidos corrosivos como alcohol o cloro.