



GUANTES SUPERFLEX

PU CUT 5

SKU: 07040107001

CUALIDADES PRINCIPALES.

- Tejido sin costura galga 13 para máxima destreza.
- Recubrimiento de poliuretano (PU) que mejora agarre sustancialmente.
- Alta resistencia al corte, nivel 5.
- Lavable, reutilizable para mayor productividad.

Descripción: Los guantes SuperFlex PU Cut 5 de CLUTE son prendas de protección manual diseñadas para entornos industriales que demandan alta destreza y resistencia al corte. Con fabricación en tejido sin costura de galga 13 y recubrimiento de PU en palma y dedos, ofrecen un excelente agarre tanto en superficies secas como ligeramente aceitosas, y están pensados para manipulación de piezas pequeñas, bordes afilados o procesos de corte.

CARACTERÍSTICAS:

- Material del soporte: tejido sin costura de HPPE/fibra de vidrio/poliamida/elastano, galga 13.
- Recubrimiento: PU en palma y punta de dedos.
- Nivel de corte: EN 388 – 0 1 2 3 4 (como base) hasta nivel 5 corte según versión.
- Resistencia a la abrasión, al desgarrar y al corte.
- Diseño ergonómico, destreza alta, puño elástico.
- Color: gris moteado/gris.

APLICACIONES

- Metalurgia: manipulación de chapa y piezas metálicas.
- Vidriería: corte de piezas secas, pintadas o galvanizadas.
- Premontaje / terminaciones – objetos de bordes afilados.
- Tareas de manipulación que requieren tacto elevado, destreza.

USO Y MANTENIMIENTO

- Verificar antes de cada uso que no presenten cortes, desgaste o perforaciones.

DETALLES



PALMA



DORSO



DEDOS



COSTURA



- Seleccionar la talla adecuada para asegurar correcto ajuste.
- No utilizar si el recubrimiento de PU está desprendido o deteriorado.
- Limpiar con paño húmedo o lavado suave según indicaciones del fabricante.
- Secar a la sombra y no exponer a fuentes directas de calor.
- Almacenar en lugar fresco y seco.

ADVERTENCIAS

- No son resistentes a productos químicos agresivos.
- No sustituyen guantes anticorte de nivel superior en trabajos de alto riesgo extremo.
- Evitar contacto con llamas o calor directo.
- Sustituir inmediatamente si presentan daño estructural.
- El nivel de protección puede disminuir con el desgaste.

NORMATIVAS

RIESGOS	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
Abrasion (Ciclos)	100	500	2000	8000	-
Corte de chuchilla (Índice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Desgarramiento (Newton)	10	25	50	75	-
Perforación (Newton)	20	60	100	150	-

EN 388:2016



4543



CE* DESCRIPCIÓN DE LA NORMATIVA

El marcado **CE** (Conformité Européenne) significa que el producto cumple con las **normas europeas** de seguridad, salud y protección del medio ambiente. En este caso, indica que los guantes han sido probados y aprobados según la norma **EN 388**, que regula los guantes de protección **contra riesgos mecánicos**.

