



LENTES

ALPINE

SKU: 07020107001

CUALIDADES PRINCIPALES.

- Lente de policarbonato de alta transparencia y resistencia.
- Protección UV al 99 % contra radiación solar.
- Tratamiento anti-rayadura y anti-empañamiento para mejor visibilidad en ambientes exigentes.
- Diseño con banda elástica para ajuste ceñido, útil en movimiento y trabajos dinámicos.

Descripción: Los lentes Alpine de CLUTE están diseñados para ofrecer una protección ocular confiable en entornos industriales, de construcción, minería, y aplicaciones al aire libre. Fabricados con lente de policarbonato de alta transparencia, estos lentes ofrecen una visión clara, protección UV-99 % y tratamientos que mejoran la durabilidad y el confort. Gracias a su banda elástica, se adaptan bien al movimiento, lo que los hace ideales para trabajos que requieren desplazamiento o sujeción firme.

CARACTERÍSTICAS:

- Material de lente: Policarbonato de alta transparencia.
- Protección UV: 99 % (o 99,9 %) contra radiación UV.
- Tratamientos: Anti-rayadura (hard-coat) y anti-empañamiento (anti-fog).
- Banda elástica de sujeción ajustable para ajuste firme (algunas versiones incluyen cordón).
- Diseño envolvente que mejora el campo visual lateral.
- Uso recomendado en condiciones diversos: sol, nieve, desierto, ambientes húmedos o de cambio rápido de temperatura.
- Origen del producto: Procedencia Taiwan.

APLICACIONES

- Minería, construcción, carpintería: ambientes donde hay riesgo de partículas, impactos o en exteriores.
- Industria general, mantenimiento, maquinaria, talleres con movimiento y desplazamiento.
- Condiciones exteriores con radiación solar intensa, nieve o altitud (gracias a protección UV).
- Entornos donde hay movimiento dinámico, cambio de luz, polvo o partículas finas: el diseño envolvente y banda elástica aseguran estabilidad del lente.

DETALLES



LUNAS



ESPUMA REMOVIBLE



PATILLAS DE GOMA



ELÁSTICO RESISTENTE



USO Y MANTENIMIENTO

- Revisar antes de cada uso que el lente no tenga rayaduras profundas ni grietas.
- Ajustar las patillas para un buen sellado sin incomodidad.
- Limpiar con paño suave y solución neutra.
- No utilizar solventes ni productos abrasivos.
- Guardar en lugar limpio y protegido de rayaduras y golpes.
- Sustituir si se pierde transparencia o integridad estructural.
- No apto para soldadura o exposición a radiación intensa sin filtros específicos.
- Ajuste incorrecto puede reducir la protección.
- No modificar la estructura de las patillas ni del lente.

NORMATIVAS

ANSI Z.87-1-1989
Para protección ocular de impacto

