



GUANTES SOLDADOR 14"

SIMPLE

SKU: 07040940002

Descripción: la línea de guantes de cuero Steelpro están diseñados para los trabajos y riesgos que exige la industria. El guante soldador está confeccionado totalmente en descarnado, con costuras protegidas en la totalidad de las comisuras y en su interior con un forro térmico.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en cuero descarnado curtido al cromo color naranja.
- Costuras protegidas internas.
- Forro interior térmico.
- Protección mecánica y térmica.
- Largo del guante 14" que protege el antebrazo y permite buena ventilación.
- Dedo pulgar tipo ala que permite mejor maniobrabilidad.

APLICACIONES

Resistente a chispas de soldadura y esquirlas incandescentes. Soldadura, esmerilado, cepillado, granallado, corte y cualquier actividad donde se presenten riesgos mecánicos y térmicos.

ADVERTENCIAS

- No se recomienda el uso de maniobras con materiales saturados en líquido como agua, aceites o grasas, riesgos químicos y eléctricos.
- El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal.
- Este guante no garantiza protección ilimitada.
- Una utilización inadecuada de los guantes, así como cualquier proceso de limpieza de los mismos, pueden alterar los niveles de resistencia.
- No lavar.

DETALLES



PALMA



DORSO



DEDOS



COSTURA



INSTRUCCIONES DE USO

Steelpro recomienda a todos sus usuarios tener en cuenta las condiciones de riesgo asociadas a la labor que van a realizar, adicionalmente, antes de dar uso a sus guantes deberá inspeccionar diariamente el estado de los mismos a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas de uso, le brinde protección adecuada y su vida útil se extienda.

- Inspeccione los guantes, si presentan daño en costuras, rotura, mal olor o humedad por algún producto químico, suspenda su uso.
- Procure ponerse sus guantes con las manos limpias y secas.
- Al finalizar las actividades, retire sus guantes, voltee los tomando el puño de adentro hacia afuera, para que la parte interior pueda ventilarse, secarse y evitar así proliferación de hongos y bacterias.
- Guárdelos en un lugar limpio y permita que se ventilen.
- Los guantes son un elemento de protección personal, por lo que un par de guantes deben ser asignados a una sola persona.

